

جيبة

□٢٩

$$V_1 = E_m \sin \omega t$$

الحديدي، أما I_m فهو المسبب لمغناطة الدائرة المغناطيسية. فإذا فرضنا أن موجة الجهد V_1 هي موجة جيبية فإن التيار المسبب للفيض المغناطيسي I_m يكون متاخر بمقدار 90° وبالتالي الفيض يكون متاخر بنفس الزاوية وهذا نظراً لمرور التيار في ممانعة. ويمكن تمثيل الفيض بالمعادلة التالية:

□٣٠

$$\Phi = \Phi_m \cos \omega t$$

أما I_a فيكون في نفس اتجاه الجهد الموصى على أطراف الملف الابتدائي للمحول ويكون متقدم 90° على تيار المغناطة I_m . ويكون الجمع الاتجاهي للتيارين هو تيار اللاحمel I_o .

□٣١

$$\vec{I}_o = \vec{I}_m + \vec{I}_a$$

يوضح شكل ٤-١٥ مخطط المتجهات للمحول عند اللاحمel، يتضح من الشكل أن مركبتي تيار اللاحمel I_o ، I_m تعطى بالعلاقات التالية:

□٣٢

$$I_a = I_o \cos \phi_o$$

$$I_m = I_o \sin \phi_o$$

حيث ϕ_o هي الزاوية بين التيار I_o والجهد للملف الابتدائي.

ونظراً لأن الملف الابتدائي له مقاومة مادية R وممانعة حية X فإن تيار اللاحمel يتسبب في فقد جهد على أطراف الملف الابتدائي، تربطهم العلاقة التالية:

□٣٣

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_1 + \vec{I}_o \vec{Z}_1$$

حيث $Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$

في حالة اللاحمel فإن قدرة الخرج تساوي صفراء وبالتالي فإن القدرة المسحوبة من المنبع (قدرة الدخل) تستهلك في فقد الحديد والنحاس، ونظراً لصغر تيار الابتدائي وعدم وجود تيار في الثانوي فإننا نستطيع

إهمال مفقودات النحاس في هذه الحالة، وبالتالي فإن قدرة الدخل للمحول وهو بدون حمل تساوي فقد الحديدي تقريباً وتعطى بالعلاقة التالية:

□٣٤

$$P_o = V_1 I_o \cos \phi_o$$

وهذا فقد الحديد يستهلك في مقاومة الدائرة المغناطيسية R_o ويمكن حسابها من العلاقة التالية:

□٣٥

$$R_o = \frac{V_1}{I_a} = \frac{V_1}{I_o \cos \phi_o}$$

أيضاً يمكن حساب الممانعة X_o من العلاقة التالية: