

الطريقة الثانية: باستخدام عناصر دورانية فقط

في هذه الطريقة يتم استخدام العناصر الدورانية فقط لوحدي العرض معاً وتكون العناصر المستخدمة هي (ω_1 أو ω_2 ، K_1 ، ϕ_1 ، K_2 ، ϕ_2) وهذه العناصر يتم توزيعها على النقاط المعيارية كالتالي :

إزالة الانفصام الصادي عند النقطة المعيارية رقم (١) باستخدام K_2
إزالة الانفصام الصادي عند النقطة المعيارية رقم (٢) باستخدام K_1
إزالة الانفصام الصادي عند النقطة المعيارية رقم (٣) باستخدام ϕ_2
إزالة الانفصام الصادي عند النقطة المعيارية رقم (٤) باستخدام ϕ_1
إزالة الانفصام الصادي عند النقطة المعيارية رقم (٥) باستخدام ω_2 ثم يضاف نصف قيمته باستخدام ω_1 أو ω_2 ، أي إحداث انفصام صادي في الجهة المعاكسة وبنصف القيمة وتسمى هذه الخطوة فوق التصحيح.

يتم تكرار الخطوات السابقة عدة مرات حتى ينعدم الانفصام الصادي عند النقطة رقم (٥).
يتم التتحقق من تمام إزالة الانفصام الصادي من النموذج إذا لم يوجد انفصام صادي عند النقطة رقم (٦)،
فذلك يعني أنه قد تم إزالة الانفصام الصادي كاملاً من كل النموذج وهذا يعني أيضاً تفزيز مرحلة التوجيه النسبي والحصول على الرؤية المجسمة.

تدريب عملي ٥ - ٦

٥- ٧- خطوات إعداد جهاز الرسم التجمسي لتنفيذ مرحلة التوجيه النسبي
قبل البدء في تنفيذ خطوات مرحلة التوجيه النسبي يجب أن تنفذ الخطوات التالية حتى نتمكن من تنفيذ مرحلة التوجيه النسبي كاملاً و هذه الخطوات هي:

١) تثبيت مفاتيح العناصر المستخدمة في تنفيذ مرحلة التوجيه النسبي على الأوضاع المبدئية لها.
هذا يعني أن نجعل مؤشرات التدرجات الخاصة بمفأطع العناصر المستخدمة في مرحلة التوجيه النسبي في منتصف التدرج الخاص بهذا العنصر حتى تتتوفر لدينا فرصة تحريك المفتاح الخاص بالعنصر في إتجاه الزيادة أو النقص.