

أنواع المراحلات وتركيبها وطرق ضبطها

إن خطط الحماية باستخدام المراحلات يتكون إما من مرحل واحد أو مجموعة من المراحلات تتصل مع بعضها البعض في دوائر مختلفة محددة. وخطة الحماية تقوم بحماية الخطوط، الكابلات، المحولات، المولدات، القصبان المجمعة والتجهيزات الكهربائية من أخطار الأعطال الكهربائية أثناء حدوثها. وتتكون دائرة الحماية من جزئين أساسين هما جزء الاستجابة أو القياس والجزء المنطقى أو جزء العمل. أما جزء الاستجابة أو القياس فهو الجزء الأساسي في الحماية ويكون من المراحلات الرئيسية التي تقوم بمراقبة الظروف والقيم في الدائرة المحمية باستمرار وتستجيب إلى أعطالها أو أحوالها غير النظامية، وترسل عندئذ الإشارات المناسبة إلى الجزء المنطقى أو جزء العمل من ناحية الحماية. أما الجزء المنطقى أو جزء العمل فإنه عنصر مساعد يتلقى أوامر من جزء الاستجابة فيعمل وفق برنامج وتسلسل محدد مسبقاً ويمكنه أن يرسل نبضة تحكم أو إشارة فصل لقاطع الدائرة أو غير ذلك ويمكن أن يكون الجزء المنطقى مراحلات كهرومغناطيسية أو كهروميكانية أو من دوائر مشكلة من أنصاف النواقل أو ما تسمى بالمراحلات الاستاتيكية. وتصنف مراحلات الحماية إلى مجموعتين: المجموعة الأولى : وهي المراحلات الرئيسية – وهي التي تستجيب للأعطال. والمجموعة الثانية : وهي المراحلات المساعدة – وهي التي تقوم بالعمل حسب الأوامر التي تأتيها من المراحلات الرئيسية.

إن المراحلات الرئيسية تشمل عدداً من الحمايات وذلك حسب أنواع الأعطال المختلفة التي تحدث، حيث إن مظاهر دائرة القصر هي زيادة في التيار وهبوط في الجهد وانخفاض في الممانعة للجزء المحمي من الدائرة وبناء على ذلك فإن مراحلات الاستجابة في هذه الحالة هي:

- ☰ المراحلات التيارية التي تتجاوب مع مقدار التيار.
- ☰ ومرحلات الجهد التي تتجاوب مع مقدار الجهد.
- ☰ والمراحلات المسافية وتنسق مع الممانعة سواء كانت مفاعة أو مقاومة.

بالإضافة إلى المراحلات السابقة تستعمل مراحلات القدرة الاتجاهية التي تتجاوب مع مقدار واتجاه قدرة دائرة القصر التي تجري في منطقة الحماية.

إن المراحلات التي تعمل عندما تزيد الكمية المؤثرة عن قيمة محددة تدعى بـ مراحلات الزيادة مثل حماية زيادة التيار وحماية زيادة الجهد، أما المراحلات التي تعمل عند هبوط الكمية إلى أقل من قيمة محددة