

٣.٦.١ الحساسية Sensitivity

وتعرف الحساسية بأنها مستوى قيمة تيار العطل الذي تعمل عنده المراحلات. ويعبر عنه بالأمبير في الدوائر الفعلية (التيار الأولى) أو كنسبة مئوية من تيار الدوائر الثانية لمحولات التيار. أي أن الحساسية هي تجاوب المراحلات مع الأعطال التي تظهر في المنطقة محمية ويجب أن تفصل المراحلات أدنى قيمة لتيار العطل في القسم المراد حمايته. وعند عدم تجاوب المراحلات فإن العطل يمتد إلى الأقسام السليمة من الشبكة إذا لم نعمل الحمايات الاحتياطية (Back – up protection).

٤.٦.١ الموثوقية Reliability

إن صفة الموثوقية لعمل المراحلات أو ضمان العمل تتحقق عندما تعمل المراحلات بشكل سليم ومناسب وكاف لعزل جميع أنواع الأعطال التي تحدث. ويعتبر أغلب حوادث فصل الدوائر نتيجة العمل الخاطئ للمراحلات نفسها.

ويجب أن تعمل المراحلات بدون أي خلل عند حدوث عطل في المنطقة محمية وعندما تفشل المراحلات في العمل بسبب ما من الأسباب فإنها تسبب اضطرابا في التغذية واضطرابا في المنشآت وكذلك عندما تعمل المراحلات بدون حدوث أي عطل فإنها تسبب أيضا اضطرابا في التغذية نتيجة العمليات الخاطئة.

لذلك تعتبر صفة الانتقائية والحساسية هي الصفتان الرئيسيتان اللتان تعطيان صفة الموثوقية للمرحل. كما تعتبر صفة الحساسية والسرعة والعمل الإيجابي من الأمور الضرورية والهامة لعملية تصميم أجهزة الحماية.

٤.٦.٥ الاستقرار Stability

تعرف صفة استقرار الحماية بأنها قدرة أجهزة الحماية بأن تكون غير عاملة (مقالة) بالنسبة للأعطال التي تحدث خارج منطقة الحماية والتي تسمى بالأعطال الخارجية. وتكون عاملة بالنسبة للأعطال التي تحدث ضمن منطقة الحماية والتي تسمى بالأعطال الداخلية.