


**الأبعاد قسمان :****١ - أبعاد مطلقة Absolute**

وهيأخذ جميع الأبعاد من نقطة المرجع الأصلية (٠,٠) Refrains point (٠,٠)

**٢ - أبعاد تزايدية Incremental**

وهيأخذ جميع الأبعاد من آخر نقطة تم رسمها ، ويجب أن تسبق بالعلامة التالية @ .

الأبعاد التزايدية تسهل عملية الرسم وتلغي الكثير من حساب الإحداثيات وبالتالي يقل وقت إنجاز الرسومات ولا غنى لـ كل مصمم أو رسام عن بعد التزايد خاصه في الرسومات المعقدة .

**ملحوظة / ١ - الأبعاد التزايدية يجب أن تسبق بأبعاد مطلقة.**

- الأبعاد التزايدية لا تعمل إذا لم تكون نقطة البداية نشطة .

**٣ - لا يمكن الاستغناء عن الرسم بأحد البعدين ( المطلق ، التزايد ) في أغلب الرسومات.**

**❖❖ مثال على كتابة بعد المطلق :**

لرسم خط محدد بنقطتين تكون صورة كتابته كالتالي :

- ١ - أدخل نقطة البداية ولتكن افتراضاً 50,60 ثم Enter
- ٢ - أدخل نقطة نهاية الخط ولتكن افتراضاً 100,120 ثم Enter