



الشكل (٣ - ٢٧)



الشكل (٣ - ٢٨)



الشكل (٣ - ٢٩)

	<p>الخط بعد إتمام عملية تغيير زاويته من ٤٥ درجة إلى ٩٠ درجة ، وذلك بإضافة ٤٥ درجة أخرى ، أي أن تغيير زاوية أي رسمة يفترض فيه AutoCAD أن ميله يساوي صفر ويضيف إليه الميل الجديد.</p>
<p>الشكل (٣ - ٣٠)</p>	

❖ أمر Trim تشدیب أو تهدیب .

أمر trim يقوم بإزالة (تشذيب) الزوائد الغير مرغوب فيها من الرسومات ، حيث يجب أن تكون العناصر المراد تشذيبها متقطعة حتى يتم تنفيذ الأمر .

طريقة العمل: نشط الأمر Trim ← اختر العنصر الذي لا تريد إزالته (القاطع) ← اختر العنصر الذي تريد إزالته (المقطوع) ← اضغط Esc ← Enter

مثال: أزل الخطوط خارج الدائرة التي تبدو في الشكل (٣ - ٣١).

	<p>الشكل (٣ - ٣١)</p>	<p>١ - نشط الأمر Trim .</p>
		<p>٢ - اختر الدائرة (العنصر القاطع) سوف تبدو الدائرة نشطة، انظر الشكل (٣ - ٣٢) ..</p>
	<p>الشكل (٣ - ٣٢)</p>	

٣ - اضغط Enter لإنهاء الاختيار .