

زاوية القياس القائمة:

وهي كما في الشكل رقم (١٤) وتستخدم لقياس الزوايا على أسطح وأطراف المشغولات للزاوية (٩٠°)، وهي تتكون من جناحين وضع كل منهما قائم الزاوية بالنسبة للأخر وأحد هذين الجناحين سميك، لتركيز وضع الزاوية على الشغل المراد اختباره.



شكل رقم (١٤)


الشنكرة:

تعرف الشنكرة بأنها عملية نقل الأبعاد المطلوبة للمنتج من رسومات التشغيل وتوقيعها على قطعة التشغيل (القطعة الخام) المستوية الشكل تمهدًا لعملية التشغيل.

الأدوات المستخدمة:

١ - زهرة الشنكرة

وتعتبر زهرة الشنكرة من العدد الدقيقة المستخدمة في عملية الشنكرة وتصنع من الحديد الذهبي المصقول والمجلح ويوجد منها نوعان زهرة استواء وزهرة مثلثة كما في الشكل رقم (١٥)



شكل رقم (١٥)