


٤. من نافذة Label points coordinates، نغير قيمة Accuracy إلى ١٢ بدلاً من ١٢٢٤ (معناه أن سيكتب خانتيين بعد الفاصلة العشرية بدلاً من أربعة خانات).



٥. نقوم بالتقاط أركان المخطط (نلاحظ ظهور رقمين يتغيران بتحرك حركة مؤشر الفأرة خلال المخطط )، لتظهر على الشكل التالي:



٦. من صندوق الأدوات الرئيسية ، نسحب شريط الأدوات Copy .