تصنع المكثفات بأحجام وأشكال متنوعة وعادة تكتب القيم عليها أو تكون عليها الأطواق كما في المقاومة. وهناك شكلين للمكثفات بشكل عام جداً:

مكثفات تشبه المقومات ويخرج منها سلكين AXIAL.

مكثفات تخرج من أسفلها نهاية أطراف الأسلاك. RADIAL

#### أنواع المكثفات :

١- مكثفات ثابتة ولها أشكال مختلفة .


٢- مكثفات مستقطّبة مثل المكثف الإليكتروني ، ومكثف التيتانيوم ، وتتميز بوجود قطب موجب وسالب .

٣- مكثفات متغيرة وتستخدم في ضبط الترددات كما الموجودة في الراديو.

# المكثّفِات الاليكتروليتية (مكثّفات نوع كهر وكيميائية):

تَتراوحُ المكثَّفاتُ الاليكتروليتيةُ في القيمـةِ مِـنْ حـوالي µF ١ إلــى آلافِ µF ، وهــي تــستخدم فــي دارات الترشيح وتمتاز بسعاتها العالية .

1μF (50V) [diameter 5 mm, high 12 mm] 47μF (16V) [diameter 6 mm, high 5 mm] 100μF (25V) [diameter 5 mm, high 11 mm] 220μF (25V) [diameter 8 mm, high 12 mm] 1000μF (50V) [diameter 18 mm, high 40 mm]



### مكثّفات Tantalum:

وهـي أيـضاً عبـارة عـن مكتّفـات أليكتروليتية ولها قطبية يـشار إليها بـ + وتمتـاز هـذه المكثفـات بأنهـا مستقرة لذا تستخدم فـي الـدارات التي تحتاج استقرار عالي في قـيم السعة





### : Mica Capacitors

تستعمل هذه المكثّفات مادة Mica كعازل . تمتاز بأن لها استقرار جيد ، لأن معامـل درجـة حرارتهـا صغير ، ولأن خاصية ترددها ممتازة .

هي تستعمل في دارات الرنين ، ومرشحات التذبذب العالى أيضاً .

وهي معزولة جيداً ، ولذا يُمْكِنُ أَنْ تستعمل في دارات الجهد العالية . ليس لها قطبية ...

#### مكثّفات متعددة الطبقة الخزفية:

هذه المكثفات يكون لها عازل من عدة طبقات ومع ذلك تمتاز بصغر الحجم ودرجة حرارة جيدة وخصائص تردد مستقرة. كما أنها ليس لها قطبية.

وهي تستخدم في ترشيح اشارات التردد العالي الرقمية من خلال إمرار الترددات العالية غير المربعة على القطب الأرضي .



## مكثفات السيراميك :

المكثّفات الخزفية مبنية بمواد مثل باريوم التيتانيوم الحامضي وتستخدم في تطبيقات الترددات العالية . سعتهم صغيرة نسبياً وليس لها قطبية.

المكثَّفات الخزفيـة لا يجـوز أن تـستخدم فـي الـدارات التشابهية لأنهم يمكن أن يشوهوا الإشارة.



