

- ٦) إطفاء لمبات اللوحة المضيئة الملحقة بالجهاز عند الانتهاء من تثبيت الصور على الألواح الزجاجية.
- ٧) إطفاء الجهاز عند الانتهاء من جلسة العمل اليومي باستخدام المفتاح الخاص بذلك في الجهاز ثم فصل التيار الكهربائي نهائياً عن الجهاز.
- ٨) تغطية الجهاز عند الانتهاء من العمل اليومي، وأيضاً تغطية لوحة الرسم وأذرع البانتوجراف.

٥ - ٢- الصيانة الدورية

والخطوات التي يتم تنفيذها بشكل دوري لحفظ الجهاز تمثل في تنفيذ التالي:

- ١) أن يتم فحص الجهاز ومعاييرته بشكل سنوي وضبطه وذلك من قبل الفني المتخصص في معايرة وصيانة هذه النوعية من الأجهزة.
- ٢) يجب تغيير اللmbات الخاصة بمصابيح الإضاءة بالجهاز وأيضاً اللmbات الخاصة بالعلامات العائمة وأيضاً لمبات اللوحة المضيئة عند الحاجة لذلك لنحصل على أفضل إضاءة وأوضح رؤية.
- ٣) تنظيف العدسات بالسائل الخاص بذلك بشكل دوري.
- ٤) يجب تغيير الياب (الستة) الخاصة بالأذرع الفراغية الموجودة بالجهاز بشكل دوري أو عند الحاجة لذلك.
- ٥) تغيير اللوحة البلاستيكية التي توضع على لوحة التحرك بالجهاز بشكل دوري لضمان سهولة حركة عجلة التتبع أثناء العمل على الجهاز.

تدريب عملي ٥ - ١٣-