



شكل (١٤) يوضح كروكي المضلع الموصل بـ جـ دـ هـ

العمل الحقلـي:

يتلخص العمل الحقلـي للمضلـع الموصـل في الخطـوات التـالية:

١. قياس جميع الزوايا الأفقية للمضلـع المحصورة بين أضلاع المضلـع الموصـل.
٢. قياس زاويتي الربط.
٣. قياس جميع أطوال أضلاع المضلـع الموصـل.

العمل المكتـبي:

الهدف من العمل المكتـبي الحصول على مقـادير أخطـاء القـفل في المضلـع الموصـل سواء الزاوـية أو الضـلـعـية ثم إجرـاء التـصـحيـحـات والـحسـابـات الـلـازـمة للـحـصـول عـلـي الإـحدـاثـيات المـصـحـحة لـجـمـيع نـقـاطـ المـضـلـع.

والخطـوات التـالية هي الخطـوات النـموذـجـية لـإـجـراءـ الـحسـابـات.