

خلاله كميات القدرة الكبيرة لتحويلها من مستوى جهد إلى مستوى آخر. وعلى ذلك تتوقع أن يكون محول القدرة أكبر مكونات محطة محولات التوزيع حجماً.

ويتكون محول القدرة من

- ٠ القلب الحديدى ويصنع من شرائح الصلب السيليكوني والذى يتمتع بسمالية مغناطيسية عاليه وقد قليل في القدرة

- ٠ الملفات و غالب المحولات لها ملفين لكل وجه ولكن في بعض أنواع المحولات يمكن أن يكون هناك أكثر من ملف ان لأغراض التحكم أو التأرض، شكل ٦-١ يبين صورة لملفات محول ثلاثي الأوجه موضوعة حول القلب الحديدى ويبين كذلك التوصيلات الخارجية.



شكل ٦-١ القلب الحديدى والملفات والأطراف الخارجية لمحول قدرة

وعادة ما تكون محولات القدرة من النوع المغمور في الزيت، ويستغل الزيت هنا لسببين أولهما هو عزل المحول وملفاته والقلب الحديدى له عن جسم المحول وثانيهما المساعدة في تبريد المحول عن طريق حمل الحرارة بعيداً عن الملفات والقلب وطردتها إلى الهواء الجوى عن طريق جسم المحول وما به من زعانف معدة لزيادة السطح المعدنى المعرض للهواء الجوى.