



شكل ٩-٢ الترحيم في خط النقل

٢ - ٥ - ١. العوامل التي تؤثر في الترحيم

يتأثر مقدار الترحيم بعدة عوامل نوجزها فيما يلي:

١. وزن السلك (W_c) وعادة ما يستخدم وزن السلك لـ كل وحدة طول كـ مقياس لوزن السلك، وكلما زاد وزن السلك زاد الترحيم
٢. المسافة بين البرجين (الباع L) وكلما زادت المسافة بين البرجين زاد الترحيم
٣. الشد في السلك (T) وهو من العوامل التي تؤثر تأثيراً كبيراً في مقدار الترحيم وكلما زاد الشد في السلك قل الترحيم
٤. العوامل البيئية كـ تراكم الثلوج على الأسلاك وضغط الرياح وسوف ندرس تأثير هذين العاملين بالتفصيل
٥. درجة الحرارة: كلما زادت درجة الحرارة تمدد السلك وزاد طوله وزاد الترحيم ويحدث العكس عند انخفاض درجة الحرارة

وحسابات الترحيم في خطوط النقل الكهربائي لها أهمية كبيرة حيث إنه من خلال هذه الحسابات يمكن تحديد مقدار الخلوص بين السلك والأرض والتأكد مما إذا كان مطابقاً لشروط الأمان والسلامة، وأيضاً لأن الترحيم يؤثر في مقدار الشد الذي يتعرض له السلك فإنه يجب ضبط الخلوص عند تركيب الموصلات بحيث لا يتعدى الشد في الموصـل القيمة المسمـوح بها حتى عند تعرض الأسلاك إلى أسوأ حالات التحميل الميكانيكي الممكنـة.