

٤_٣ مصادر دواير القصر

أثناء حدوث القصر تمر تيارات كبيرة جداً نتيجة للمقاومة الصغيرة للشبكة أثناء حدوث القصر، وهذه التيارات تكون أكبر بكثير من تيار الحمل ولذا فإنّه يتم إهمال جميع الأحمال الموجودة بالشبكة قبل حدوث الخطأ. والمصادر التي تقوم بتغذية تيار القصر هي:

٤_٣_١ المولدات التزامنية

حيث إن هذه المولدات هي مصادر الجهد التي تغذي المنظومة في حالة التشغيل العادي، فعند حدوث القصر تستمرة هذه المولدات في إمداد المنظومة بالجهد فتدفع بتيار كبير خلال دائرة القصر وذلك قبل أن تعمل أجهزة الحماية وأجهزة التحكم المختلفة. وفي اللحظات التي تلي حدوث القصر مباشرة يرتفع التيار بصورة كبيرة قبل أن تبدأ أجهزة التحكم في العمل لضبط قيمة الجهد فلذلك تكون القوة الدافعة للمولد ثابتة رغم ارتفاع التيار بهذه الصورة الكبيرة والسبب في ذلك يرجع إلى أنه عند حدوث الخطأ فإن قيمة ممانعة المولد تختلف عن قيمتها في وضع التشغيل العادي بسبب تغير قيمة المفاعة الحية له نتيجة التغيرات التي تطرأ على المجال المغناطيسي داخل المولد، حيث تنخفض مفاعة المولد بثلاث

مراحل هي:

ممانعات المولد

١. مفاعة دون الحالة العابرة (x_d'')

وهي قيمة المفاعة لحظة حدوث الخطأ، وهي صغيرة جداً حيث يكون تيار الخطأ في هذه اللحظات أكبر ما يمكن، وهذه القيمة هي التي تستخدم عند حساب تيار القصر.

٢. مفاعة الحالة العابرة (x_d')

وهي قيمة المفاعة بعد حدوث الخطأ بفترة زمنية قصيرة لا تتعدي بضع دورات، وهي أكبر من مفاعة دون الحالة العابرة، وهذه القيمة تستخدم في دراسة اتزان المنظومة بعد إزالة الخطأ وعمل أجهزة التحكم.

٣. مفاعة التزامن (x_s)

وهي قيمة المفاعة في وضع التشغيل العادي أو بعد فترة طويلة من حدوث الخطأ، وتستخدم هذه المفاعة في حساب أداء المولد في ظروف التشغيل العادي.

وتكون الدائرة المكافئة للمولد حالة حدوث خطأ عبارة عن جهد ثابت يساوي القوة الدافعة الكهربائية للمولد بالتالي مع مفاعة دون الحالة العابرة وتهمل المقاومة، كما هو موضح في شكل ٤ - ١