

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

## احد مكونات اللوحة الأم .PS/2.

تعريف للمنفذ ال "PS/2 Port" حيث انه يدل على اختصار المصطلح "2 / 2" ولقد تم تقديم هذه التقنية بواسطه شركة IMB سنة 1987 م والتى تم من خلالها اتصال كلا من الفأره و لوحة المفاتيح Keyboard باللوحة الأم Motherboard كما هو موضح بالصوره أدناه حيث ان المنفذين فى الأجهزه الجديده يكونان مميزين باللونين "Standard" المتافق عليهم و مختلفين لكلا من الفأره ولوحة المفاتيح، وكذلك يكونان في كلا من وصلات الفأره ولوحة المفاتيح ونجد هنا اللون الأخضر الفاتح يرمز الى مدخل الفأره اما اللون البنفسجي فهو يدل على مدخل لوحة المفاتيح بالإضافة الى وجود رسمه ترمز لكلا من الفأره ولوحة المفاتيح على كل مدخل للتمييز بين المداخل وخاصة فى الألواح الأم القديمه والتي لا تستخدم الألوان فى المداخل الخاصه بها.

ونلاحظ فى الأونه الاخيره كثرت الاعطال التى تواجهنا فى هذه المداخل وعدم قرأة الوندوز أو التعرف الى الفأره ولوحة المفاتيح.

ولهذا سوف نخصص اليوم هذا الموضوع لكيفيه علاج هذا المنفذ ولمناقش امكانيه الحلول المختلفه وماهيه المكونات التي قد تسبب في تلف هذا الجزء ومااحتمالاته اختلف هذه المكونات من لوجه الى لوجه او من جهاز الى جهاز.

فالنسبة لعطل منفذ ال PS2 فى اللوحة الام من الممكن بأن يكون من عدت اسباب وسوف نسردها على حسب احتمالات حدوثها.

PS/ 2

