


المجسم وقد تم تحريك جزئيه بعد فصلهما

الشكل (٦ - ٤١)

❖ الأمر Section

يتم تشبيط الأمر Section من شريط أدوات الرسم Solids مباشرة ، أو بالذهب إلى قائمة :

Section Solids ← Draw



الشكل (٦ - ٤٢)

١ - نشط الأمر  Section

٢ - نشط الكائن الذي تريد إنشاء مقطع له ، وهذا الكائن هو الشكل (٦ - ٤٢) .

٣ - اضغط Enter .

٤ - اختر مستوى القطع وذلك بتحديد ثلات نقاط على المجسم عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify first point on Section plane by[Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points points]:

٥ - حدد النقطة الثانية لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify second point on plane:

٦ - حدد النقطة الثالثة لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify third point on plane:

أنظر للشكل (٦ - ٣٨) لترى نقاط تحديد المستوى .