
## مفتاح:DIP Switch

• وظفيته مثل وظيفة الجمبر ، إلا أنها متوافر في اللوحات الحديثة ، ويتيمز هذا الجهاز بسهولة التعامل معه على عكس الجمبرز ، وسهولة الوصول إليه ، وغالبا ما يحوي الإعدادات الرئيسية للمعالج، وبخاصة تردد الناقل الأمامي ، ومعامل الضرب وأحيانا فرق الجهد الخاص بالمعالج.



## الطاقة Power:

- من أهم وظائف اللوحة الأم تزويد وحدة المعالجة المركزية CPU وحدات التبريد والذاكرة والبطاقات بالطاقة الكهربلينة وتحصل اللوحة الأم علي هذه الطاقة من مزود الطاقة الرئيسي Power والبطاقات بالطاقة من مزود الطاقة الرئيسي Lupply ويعها علي المكونات المختلفة حسب الحاجة.
  - تضم اللوحات الام ATXمزود طاقة خاصا بها يسمى ATX Power Supplyوهو مزود بمبرد خاص يدفع الهواء للمكونات الأخرى كالمعالجات وبطاقات الامتدادوتحتوي مزودات الطاقة ATX كومودات الطاقة اللازمة Power Supply عدد من موصلات الطاقة الداخلية التي تزود اللوحة الأم بالطاقة اللازمة لتوزيعها على الشرائح والبطاقات المختلفة وهو مكون من فيش واحد فيه ٢٠ إبره
    - كما تضم لوحات الام من نوع AT مزود طاقة خاصا بها يسمي AT Power Supply .
- حيث يكون مدخل وحدة الإمداد بالطاقة على شكل فيشين منفصلين لمداللوحة الأم بتيار كهربائي كل واحد منهم مكون من ٦ إبر كما في

