


ملاحظة : بالنسبة لنسخ برنامج ROBOT – Millennium – V.16.5 الأيقونة المبينة في (الشكل - 53 -)

لا تحتوي على أسهم الإنتقال بين المحاور ، لذلك يتم التنقل بين المحاور عن طريق الأمر الله View ما عن التابع للأمر الله View و الشكل - 56-) نقوم بإدخال الإحداثيات المطلوبة إما عن طريق كتابة الإحداثيات ضمن النوافذ الثلاث الخاصة بها (Coordinates) أو بالضغط عن طريق الفأرة على أحد العقد الواقعة ضمن المستوي المراد الإنتقال إليه فتظهر الإحداثيات بشكل تلقائي ضمن النوافذ الثلاث ثم نضغط على الأمر للاصلاح ومن ثم عن طريق الأمر المستوي يقع على الإحداثيات المحددة (في مثالنا المستوي يقع على كلا فتظهر العناصر الواقعة ضمن المستوي الواقع على الإحداثيات المحددة (في مثالنا المستوي يقع على المحور Working Plane بشكل عام عند الوقوف على عناصر غير واقعة على محاور الإحداثيات .

🔏 Work Plane		_ X
Coordinates	Fixed—	Apply
12.00		<u>⇔</u> PPPy
0.00	ΠΥ	<u>C</u> ancel
4.00	□ ℤ	Help
X=12.00	Y=0.00	Z=4.00
Automatic update of working plane		

- 56 -

بعد القيام بتطبيق الخطوات السابقة نحصل على الشكل المبين أدناه: