SAP	دليل تعليم برنامج 2000
Define نختار أمر Define	6- بنفس الفكرة نقوم بتعريف قطاع الكمرة فمن القائمة
المربع نخت رأمر Modify/Show	م فبظهر مربع الحوار كما بـ (الشكل 7- 11) من هذا
) نقوم بتغيير اسم القطاع ونختار الأسم	12 -7 etder or us leal control
ن قائمة الد Material وأبعاد القطاع في	م الذي يدل على الفطاع ويدم تحديد توع ماده الفطاع مر
	منطقة الـ Dimensions
Define Frame Sections	Rectangular Section
Frame Sections Click to:	Section Name 25×70
Name Import 1/ Wide Flange	Properties
Add I/Wide Flange	Section Properties Modification Factors Material CONC
Modify/Show Section	Dimensions
	Depth (t3)
Delete Section	Width (t2)
<u> </u>	
Cancel	
	Concrete Beinforcement OK Cancel
(11.7.)(5念)	$(12, 7, 5^{\circ})$
(11-7)	
12-11-22-0-2010	
رات لعداصر صعيره بنفس طول عداصر	١- لحي ينم النوافق بين البلاطة والكمرة يجب تفسيم الكم
بإستخدام أمر 🔳 ثم من قائمة من قائمة	1 البلاطة ولتنفيذ هذا الأمر نقوم بتحديد جميع العناصير
Break at intersection , it is a section	Edit فنظهر مربع جوار کما ب (شکل 7- 13) جبٹ
	with selected Frames
	with selected Hames
Divide Selecte	d Frames
O Divide i	nto Frames
Last/Fin	st ratio
Brook	
Frames	and Joints
ОК	Cancel
	(شکل 7- 13)
	مارية بقرشكا المنشأ بقطاءاتة الفعادة زقره مرارا
	٥- وترويه متدل المشابعة عناد العمية عنه يتي -
Set Elements 🗠 او تختار الأمر من	بتنشيط واجهة الرؤية 3D View ثم ننفر أيفونه أمر
ث نختار منة Show Extrusions و	قائمـة View فيظهر مربع حوار (شكل 7- 14) حي
(15-7)	
	Shrink Elements فبظهر المنشأ كما بالصورة (شكل
	Shrink Elements فيظهر المنشأ كما بالصورة (شكر
	Shrink Elements فيظهر المنشأكما بالصورة (شكر
	Shrink Elements فيظهر المنشأكما بالصورة (شكر أ أ
0100478112 / (*)	Shrink Elements فيظهر المنشأ كما بالصورة (شكر