

شرح طريقة حل الشكل الرباعي مرصود القطرين بالطريقة التقريبية

أ - تحقيق الشرط المثلثي الأول :

1. يحسب مجموع الزوايا الثمانية ويكون :

خطأ قفل الشكل الرباعي = مجموع الزوايا الثمانية المرصودة - ٣٦٠

2. نحسب مقدار التصحيح لـ كل زاوية من المعادلة التالية :

١- خطأ القفل

$$\text{مقدار التصحيح} =$$

٨

3. تحسب الزوايا المصححة من الشرط الأول في العمود الثاني وذلك من المعادلة التالية :

الزاوية بعد التصحيح الأول = الزاوية المرصودة \pm مقدار التصحيح

4. تتحقق من صحة الخطوة السابقة بأن يكون مجموع الزوايا بعد التصحيح = ٣٦٠

ب - تحقيق الشرط المثلثي الثاني والثالث :

هو أن يكون مجموع الزاويتين ١٣ + ١٤ = مجموع الزاويتين ١٧ + ١٨

وأن يكون مجموع الزاويتين ١٥ + ١٦ = مجموع الزاويتين ١٩ + ٢٠

ويتم التصحيح بالنسبة للشرط الثاني كالتالي :

الفرق = مجموع زاويتي (١٤ + ١٣) - مجموع زاويتي (١٧ + ١٨)

ويكون التصحيح لـ كل زاوية = الفرق \div ٤

يضاف هذا التصحيح لـ كل زاوية من الزاويتين الأقل في القيمة ويطرح من كل زاوية من

الزاويتين الأكبر قيمةً وتكتب النتائج في العمود الثالث .

وبالمثل بالنسبة للزوايا ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٠

ج - تحقيق الشرط الضلعي

وهو أن يكون مجموع لو جا الزوايا على يمين الراسد = لو جا الزوايا على يسار الراسد . و يتم كالتالي :

نأخذ الزوايا المصححة في العمود الثالث ونتبع الخطوات التالية : -