

٥- ٦- خطوات تتنفيذ مرحلة التوجيه الداخلي:

لكي تتم مرحلة التوجيه الداخلي يجب تنفيذ الخطوات التالية:

أ) تجهيز الصور الموجبة

المقصود بهذه الخطوة هي الحصول على الصور الجوية المعالجة والمصححة من التشويه أشاء الطباعة والتي سيتم العمل بها في الجهاز وتحقق من توفر الشروط الازمة للعمل بها من ترقيم للصورتين وأيضا نسبة التداخل ثم قياس متوسط طول خط القاعدة الجوي من على الصورتين الجويتين المطبوعتين على الورق ثم حساب المتوسط لها لأنها مطلوبة فيما بعد.

ب) تثبيت الصورتين في وحدتي العرض بالجهاز

يوجد لكل صورة المكان الخاص بها في الجهاز ويجب تثبيتها بالطريقة الصحيحة بحيث تقع نقطة الأساس للصورة المستخدمة على المحور الضوئي لوحدة العرض وهذا يتحقق عندما تطبق العلامات الموجودة على الصورة الجوية "العلامات الضلعية والعلامات الركينية" على العلامات المناظرة لها على اللوح الزجاجي الخاص بوحدة العرض التي سيتم تثبيت الصور عليها. و الشكل ١٤-٥، يوضح الصورة الجوية و عليها علامات الضبط الضلعية و الركينية وكذلك يوضح نموذجاً لأحد الألواح الزجاجية و عليه العلامات المناظرة للعلامات الضلعية و العلامات الركينية. علما بأنه عند تنفيذ هذه الخطوة يجب مراعاة الآتي:

- وضع الصورتين الجويتين بالشكل الصحيح المناسب للجهاز المستخدم من حيث كون التداخل للداخل أو للخارج.

- وضع الطبقة الحساسة للصور لأعلى إذا كانت الصورة أعدت بطريقة التلامس المباشر. وإذا كانت الصور أعدت بطريقة الإسقاط فتوضع بحيث تكون الطبقة الحساسة لأسفل. ويمكن أن نعرف طريقة إعداد الصورة من المعلومات المرفقة مع الصورة الجوية من الشركة الموردة للصور.

- استخدام اللوحة المضيئة الملحقه مع الجهاز والمعدة خصيصاً لهذا الفرض وضبط جميع علامات الصورة على جميع علامات اللوح الزجاجي بدقة عالية باستخدام العدسات المرفقة باللوحة المضيئة لتجنب الأخطاء فيما بعد.

- ربط مشابك اللوح الزجاجي جيداً ثم التأكد من صحة ضبط العلامات مرة أخرى قبل إعادة اللوح الزجاجي لمكانه بالجهاز.