

**١. الكروكي:**

يرسم كروكي للمضلع الموصى ويوضح عليه اتجاه الزوايا المقاسة بين الأضلاع وزاويتي الربط كما هو موضح في شكل (١٤).

**٢. حساب الانحرافات الدائيرية للمضلع الموصى:**

يتم حساب انحرافات أضلاع الترافرس ابتداء من أول ضلع بـ جـ في المضلع بمعلومية انحراف ضلع الربط الأول أـ بـ والزاوية المقاسة بينه وبين أول ضلع في المضلع، ثم نحسب انحرافات باقي الأضلاع جـ دـ هـ حتى نصل إلى حساب انحراف ضلع الربط الأخير هـ و بذلك باستخدام قانون حساب الانحرافات الدائيرية:

$$\text{انحراف الضلع المجهول} = \text{انحراف الضلع المعروف} \pm 180^\circ \pm \text{الزاوية المصححة من الضلع المعروف إلى}\newline \text{الضلع المجهول}$$

حيث:  $+ 180^\circ$ : إذا كان الانحراف المعروف أقل من  $180^\circ$

$- 180^\circ$ : إذا كان الانحراف المعروف أكبر من  $180^\circ$

+ الزاوية: إذا كانت الزوايا المقاسة في اتجاه عقرب الساعة.

- الزاوية: إذا كانت الزوايا المقاسة في اتجاه عكس عقرب الساعة.

**٣. حساب خطأ القفل الزاوي (خطأ الربط):**

ولحساب هذا الخطأ نقارن بين قيمة انحراف ضلع الربط الأخير المعروف مع قيمة الانحراف المحسوب له والفرق بينهما هو ما يعرف بخطأ القفل الزاوي أو خطأ الربط ويرمز له ( $\Delta$ ).

$$\text{خطأ الربط} (\Delta) = \text{الانحراف المحسوب لضلع الربط الأخير} - \text{الانحراف المعروف لضلع الربط الأخير}$$