


عند درجة حرارة الصفر المطلق تكون جميع الإلكترونات التكافؤ لأشباه الموصلات موجودة في نطاق التكافؤ ولا يوجد منها في نطاق التوصيل لذلك فإن أشباه الموصلات في هذه الحالة تسلك سلوك العازل المثالى .

عند ارتفاع درجة حرارة البلورة إلى درجة حرارة الغرفة K^{300} تكتسب الإلكترونات التكافؤ طاقة حركية كافية لكسر الروابط التساهمية وتتخرج عن ذلك تحرر الإلكترونات وفي هذه الحالة يصبح شبه الموصل موصل جيد للكهرباء ولكن إذا ما قورنت مع موصلية المعادن مثل الفضة والنحاس فإنها تعتبر صغيرة جدا . ولذلك تمت إضافة الشوائب لأشباه الموصلات لزيادة توصيلتها



شكل (1-2) كيفية تحرر الإلكترون وتكون الفجوة

أشباه الموصلات ذات الشوائب :

يمكن زيادة موصلية أشباه الموصلات النقية وذلك بإضافة شوائب خماسية التكافؤ أو بإضافة شوائب من مواد ثلاثة التكافؤ إلى مادة شبه الموصل النقي بعنایة وبمعدل مسيطر عليه. حيث تكون نسبة الشوائب المضافة إلى حوالي ذرة لكل مليون ذرة من السيليكون أو الجermanيوم. تدعى وتصنف أشباه الموصلات إلى نوعين:

1 - أشباه موصلات من نوع n-type semiconductor (n-type semiconductor)

عند إضافة شوائب تحتوي على خمسة إلكترونات في مدارها الأخير إلى مادة شبه موصلة . فإن شبه موصل يكتسب موصلية إضافية تعرف بالموصل الإلكتروني وذلك لوجود إلكترون زائد عند عملية الترابط التساهمي لأن ذرة السيليكون أو الجermanيوم لا تحتاج إلا لأربعة الإلكترونات فقط فيصبح الإلكترون الخامس للشائبة حر. و كنتيجة للعملية السابقة تظهر كمية من الإلكترونات الحرية يكون .