

مثال ٢ - ١ مولد تيار مستمر عدد أقطابه ٦ وعدد الموصلات الكلية ٢٥٠ ، ملفوف لفا تموجياً ويدور عند سرعة ١٢٠٠ لفه/دقيقة. فإذا كان الفيصل لكل قطب ٤ ميجاخط، أوجد القوة الدافعة الكهربائية المولدة.

$$2p=6 \quad 2a=2[\text{wave winding}] \quad Z_a=250 \quad n=1200 \text{ rpm} \quad \Phi=4 \text{ megalines/pole} \quad \text{الحل}$$

$$\Phi=4*10^{-6}*1.57=0.04 \text{ wb/pole}$$

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60}$$

$$E_a = \frac{6}{2} * 0.04 * 250 * \frac{1200}{60} = 600 \text{ volt}$$


مثال ٢ - ٢ مولد تيار مستمر عدد أقطابه ٨ وعدد الموصلات الكلية ٩٦٠ ، ملفوف لفا انتباقياً ويدور عند سرعة ٦٠٠ لفه/دقيقة. فإذا كانت القوة الدافعة الكهربائية المولدة ٢٢٠ فولت، أوجد الفيصل المغناطيسي لكل قطب.

$$2p=8 \quad 2a=2p[\text{lap winding}] \quad Z_a=960 \quad n=600 \text{ rpm} \quad E_a=220 \text{ V} \quad \text{الحل}$$

$$E_a = \frac{2p}{2a} \phi Z_a \frac{n}{60}$$

$$220 = \frac{8}{2} * \phi * 960 * \frac{600}{60}$$

$$\Phi=220*60/(600*960)=0.023 \text{ wb/pole}$$



شكل ٢ - ٩ توليد القوة الدافعة