

2- كتم الضغط العالى رغم وجوده.

3- سخونة الـ TV.

4- فى الأجهزة الحديثة يكون الـ TV جزءاً داخلاً من الـ lines.

5- يطلب الـ TV بالشاشة فنقول 14 TV بوصة مثلاً.


ولنا معه وفقات هامة في الصيانة.

وشروحات أخرى

*نظريّة عمل الدائرة:

يتم تغذية الحافز الأفقي وترايزستور الآخراع الأفقي بجهد مستمر خارج من دائرة الباور سبلي، وكذلك متكم الدبذبات الذي يولد ذبذبة افقية، وعندما يتم تغذية متكم الدبذبات (Oscillator) بجهد مستمر يعمل على توليد الذبذبة الافقية اللازمة لتشغيل مرحلة الآخراع الأفقي، فتمر الذبذبة الافقية المتولدة داخل المتكامل من خلال قاعدة ترايزستور الحافز فيكترايزستورها الحافز الأفقي بالقدر الكافي وينقلها إلى قاعدة ترايزستور الآخراع الأفقي فيتم دمج الذبذبة الافقية مع الجهد المستمر الواصل لمجمع ترايزستور الآخراع الأفقي فتنتقل الذبذبة المكبرة من مجمع ترايزستور الآخراع الأفقي إلى داخل ملفات محول الآخراع الأفقي (lines) فتقطع داخل ملفات الـ lines ويعمل محول الآخراع الأفقي ويقوم بتوليد العديد من الجهود المختلفة داخل ملفاته المكونة بذلك عدد من الجهود المختلفة لتغذية جميع دوائر الشاشة لتكون جاهزة للعمل المطلوب منها والمصممة من أجله

Dj_djamel10@yahoo.fr



* هذا ويتوارد من خرج ملفات محول الآخراع الأفقي (lines) عدد من الجهود المختلفة ويتم توحيد هذه الجهود من خرج ملفات الـ lines عن طريق موحدات توضع على خرج كل ملف من الملفات لتغذية جميع دوائر الشاشة ومن هذه الجهود:

1- جهد مستمر لتغذية متكم الرأسى (Vertical)

2- جهد مستمر لتغذية مدافع الالوان الثلاثه (R.G.B)

3- جهد مستمر لتغذية متكم خرج الالوان على سوكيت الشاشة

4- جهد عالى جداً يوضع على الشاشة نفسها عن طريق كابل ، هذا الجهد يكون يتراوح من 20000 الى 30000 فولت اعتماداً على حجم الشاشة

5- جهد عالى يوصل على سوكيت الشاشة لتغذية الشبكة الساترة يسمى (Screen) للتحكم فى اضاءة المدافع.

6- جهد عالى يوصل على سوكيت الشاشة (البعد البؤرى) Focus يقوم بالتحكم فى نسبة بؤرة الشاشة.