

الوحدة الثانية	٢٦ ميك	تخصص
إنشاء الرسوم ثنائية البعد	الرسم بمساعدة الحاسوب	إنتاج

الجدارة : إنشاء رسوم ثنائية البعد في صورة متكاملة وذلك باستخدام أدوات 2D والشبكة .

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادراً على أن :

- ١ - ترسم أشكال بسيطة ومعقدة بواسطة الأبعاد المطلقة والأبعاد التزايدية .
- ٢ - تقوم بتغيير إعدادات الشبكة ومن ثم الرسم بها .
- ٣ - تقوم بتغيير إعدادات أدوات القفز (Osnap) ومن ثم إعداد رسوم بواسطةها .

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : ست عشرة ساعة .

الوسائل المساعدة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقها .
- ٢ - جهاز حاسب آلي مُحمل عليه برنامج الأوتوكاد .
- ٣ - جهاز عرض Data Show .

متطلبات الجدارة :

- ١ - اجتياز مقرر الرسم الهندسي (١١١ ميك).
- ٢ - اجتياز الوحدة الأولى .

في هذه الوحدة سوف نتعرف على أنواع الأبعاد وطريقة كتابة كل نوع ، ثم ننتقل إلى أوامر الرسم سواءً رسم (خط ، دائرة ، مربع الخ) ، وأساليب الرسم بها مجتمعة في رسمة واحدة ، وكيفية تشبيط هذه الأوامر سواءً من الأيقونات أو من القوائم المنسدلة ، علماً أن هذه الأمر لا يمكن تنفيذها بسهولة ، في رسمة شاملة مالم نتعرف على أوامر Zoom و أوامر Modify والتي سوف نتطرق لها في الوحدة اللاحقة بشيء من التفصيل ، بعد ذلك سوف نقوم بتشبيط الشبكة ونتعرف على كيفية تغيير إعداداتها ، ثم نتعرف على أوامر الوثب أو الالتقاط (Object Snap) .