

Fillet أمر

وهو إزالة الحواف على شكل قوس صغير من قائمة Modify

طريقة عمله : نشط الأمر ————— اكتب Enter ————— R ————— أدخل نصف القطر الجديد


———— اختر الصلع الأول بالفارة ثم الصلع الثاني . ————— Enter —————

مثال : ارسم (11) Fillet = 11 (للشكل ٣-١١).


نشط الأمر ————— اكتب R ————— اضغط Enter ————— Fillet [] ————— أدخل القيمة 11

- اختر(نشط) الصلع الأفقي كما هو واضح في الشكل (٣-


(١٢) ثم اختر الصلع الرأسي ، سوف يبدو الشكل كما هو واضح في شكل (٣-



شكل



شكل (٣-١٢)



شكل (٣-١١)

(٣-١٣)

ملحوظة: نصف قطر الـ Fillet الموجود دائمًا في AutoCAD هو (١٠)، فإذا لم يتغير فإننا لانحتاج للخطوة (٣ و ٤) بل ننشط Fillet وننفذ العملية مباشرة باختيار الخطين .
وإليك الرسائل التي سوف تظهر في شريط الأوامر عند تنفيذ الأمر :

1- Command: _fillet

2- Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

3- Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R

4- Specify fillet radius <10.0000>: 11

5- Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:

6- Select second object: