

١٠ - ظلل الشكل وأنظر ماذا حدث :

← shade flat shaded ← View

11 - حول الرسم إلى الشكل السلبي لكي نتابع عملية الطرح :



← shade ← View ← D Wireframe

12 - نشط الأمر  subtract من قائمة Solids Editing

✓ نشط المكعب (١ و ٢) بالفأرة ثم اضغط الفأرة يمين أو Enter

سوف تبدو خطوط المكعبين منقطين انظر الشكل (٩ - A) .

✓ نشط جميع الأسطوانات الثلاث سوف تبدو خطوط الأسطوانات منقطه انظر الشكل (10-A)

		
شكل (١٠ - A)		الشكل (9-A)

✓ اضغط زر الفأرة يمين أو Enter من لوحة المفاتيح سوف تبدو الرسمة كما بالشكل (١١ - A)