


## مثال (3-2):

أوجد دالة التحويل للمخطط الصندوقي الموضح في الشكل (3-2) مستخدما طرق التبسيط السابقة



الشكل (3-2) المخطط الصندوقي لنظام المثال (3-2)

## الحل:

1. ابدأ بتحويل وصلة التجميع إلى وصلي تجميع على التوالي، ثم ادمج دالة التحويل  $\frac{K_1(s+20)}{s}$  و  $\frac{1}{s}$  في صندوق واحد.
2. استبدل الحلقة المغلقة الداخلية بصندوق واحد مستخدما قانون التغذية الخلفية ثم قم بإدماج الناتج مع دالة التحويل  $\frac{1}{s}$  كونها توالي معه.
3. من الخطوات الأولى والثانية نحصل على الحلقة المغلقة المبسطة المبينة في الشكل (3-3).