 :	-	

\_ \_ \_

وبذلك نكون قد حددنا جميع حالات التحميل المطلوبة، نبقي النافذة مفتوحة وننتقل بعد ذلك إلى الأمر Load definition. - ننتقل إلى الأمر التالي Load definition فتظهر القائمة التالية :

🖽 Load Definition 📃 🗖 🔀					
Case No: 3 : WIND Selected:					
Node Bar Self-weight					
Apply to					
Apply Close Help					
_ 22 _					

من خلال النافذة Load Types نحدد نوع حالة التحميل ( نقوم هنا بتحديد حالة التحميل الميتة Dead ) عن طريق الفأرة ، فتظهر حالة التحميل في النافذة الأخرى Load definition ( Case No : 1 : DL ) لم نختار نوع الحمولة من خلال القوائم التابعة للنافذة . نختار لمثالنا حمولة موزعة بإنتظام Uniform load التعسم Bar فتظهر النافذة التالية :

🖽 Uniform Load 📃 🗖 🔀					
р «ъ					
U.					
		0.0			
Y:	0.00	0.0			
Z:	0.00	0.0			
Coord. system: 💿 Global 🛛 C Local					
Loads on eccentricity					
Add	Close	Help			
- 23 -					

نحدد قيمة الحمولة تبعاً لإتجاه المحاور ، وهنا نختار قيمة الحمولة الميتة 40 KN/m وموزعة على طول الجائز وبذلك نضع في نافذة : Z ( إتجاه المحور Z) القيمة 40- ( الإشارة السالبة هنا تعني أن الحمولة مطبقة في الإتجاه المعاكس للمحور ، أي أن الحمولة هنا مطبقة نحوى الأسفل ) بعد ذلك نضغط على المفتاح مطبقة منا تعام الفأرة نختار العنصر المراد تحميله ، نقوم بالضغط على الفتحة الأولى للجائز ثم الثانية فالثالثة و بهذا نكون قد حملنا الجائز بالحمولة الميتة كما في الشكل :