Define Frame Sections

Frame Sections

Name

FSEC1

Click to:

Import Double Angle

Add I/Wide Flange

Modify/Show Section

Delete Section

OK

Cancel


 * فم نالقائم القائم المحتار أمر Frame Sections المختار أمر الشكل رقم فيظهر مربع الحوار كما بـ (الشكل رقم 2-2- أ) من هذه القائمة نختار أمر مربع حوار يطلب تحديد المكان الذي مأخذ منة القطاعات حيث يوجد مع البرنامج بعض القطاعات الثابتة لبعض الأكواد ولتحديد مكان هذه القطاعات الثابتة لبعض نذهب إلى المكان الذي تم اختيارة لتثبيت البرنامج فنجد ما يلى كما في (الشكل البرنامج فنجد ما يلى كما في (الشكل

رقم2-2- ب)
حيث القطاعات التي نستخدمها
هي المسماه بـ Sections فيتم
اختيار ها فيظهر مربع حوار به
القطاعات المختلفة (شكل رقم
2-3) فنختار القطاعات
المطلوبة بالتحديد عليها
وإختيار ها جميعاً بواسطة



بعد الاختيار والضغط على زر OK يظهر مربع حوار يحتوي على خصائص القطاع المختار و أبعادة (شكل رقم 2- 4)

3 - 2 - 2



Section Name 2L8X8X3/4		
Extract Data from Section P	operty File	
Open File c:\compu	ters and structures\sap	2000 Import
Properties		
Section Properties Mod	dification Factors	Material STEEL <u>▼</u>
Dimensions		
Outside depth (t3)	8.	
Outside width (t2)	16.	3
Horizontal leg thickness (tf)	0.75	
Vertical leg thickness (tw)	0.75	
-	0.	
Back to back distance (dis)	jo.	<u> </u>
		OK Cancel

شكل رقم 2-4)

ت / 0109478113

إعداد مهندس / محمود محمد عطية زعير